



MSG - RP 27 - Profi Marmor - Polier - Set - für Kleinflächen

Durch Abnutzung, die Politur angreifende Medien und mechanische Belastungen können Kratzer, Verätzungen, Flecken oder matte Stellen entstehen. Auch amorph gewordene Verschmutzungen lassen sich mit dem **MSG - RP 27 - Profi Marmor-Polier-Set** problemlos von Hand beseitigen. MSG - RP 27 ist auch bestens geeignet, um kleinere werkseitige Fehlstellen in der Politur nachzupolieren.

Es werden keine Schichten gebildet, es entsteht eine reine Naturpolitur, welche frei von chemischen Rückständen ist. Deshalb ist es gesundheitlich und biologisch unbedenklich.

ANWENDUNG:

1. **Schleifen** Bei zerschissenen Oberflächen - Kratzer, tiefe Verätzungen, narbig und rau usw. - mit dem **RO 150 FEQ** die schadhafte Stelle ausschleifen beginnend mit K 40 - K 600 Benutzen Sie dazu die beiliegenden velourhaftenden Schleifscheiben. Durch das Schleifen werden Kratzer, oberflächliche Beschädigungen und Flecken entfernt. Die Fläche wird verdichtet und so optimal auf die nachfolgende Politur vorbereitet.

WICHTIGER HINWEIS: Achten Sie bitte darauf, dass sich die aufeinander folgenden Schriffe so überlappen, dass der letzte Schliff den vorangegangenen vollständig abdeckt.

2. **Polieren** Die zu behandelnde Fläche mit HMK® R 55 GRUNDREINIGER -säurefrei- gründlich reinigen. Danach Fläche mit Wasser, welchem etwas HMK® R 55 zugesetzt ist, gut vornässen, **HMK® P 27 Polierpulver** aufstreuen und sofort mit dem Polieren beginnen. Nutzen Sie dazu den RO 150 FEQ (Polierstellung) und ein weißes Nylon-Polier-Pad, 150 mm Ø Bei beginnender Pastenbildung etwas Wasser zugeben und weiterpolieren bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist. Immer nur kleine Flächen bearbeiten!
3. **Reinigen** Danach sofort mit reichlich Wasser, welchem **HMK® R 55 Grundreiniger** ca. 1:10 zugesetzt ist, gut abwaschen und mit einem Wasserauger oder mit Tüchern aufnehmen. Es darf kein Rückstand auf der Fläche bleiben. (Gefahr von Fleckenbildung).

WICHTIGER HINWEIS: Empfindliche Flächen wie Parkett, Holz, Eloxal, Teppich etc. sind abzudecken. Spritzer auf polierter Fläche sofort mit Wasser abwaschen. Manche Marmorarten lassen sich kaum oder nur schwer polieren.

4. **Pflegen** Für die ständige Pflege des polierten Marmor empfehlen wir Ihnen, die bearbeitete Fläche mit der beiliegenden HMK® P 24 Edel-Steinseife zu behandeln.

Lieferumfang:

1 Stck. Rotex RO 150 FEQ mit Schleifteller Stickfix Ø 150 (weich) · Protector ·
Schleifscheiben: 3 x K 40 , 4 x K 120, 4 x K 220 , 3 x K 320 , 3 x K 600
2 Stck. Nylon-Polier-Pad, 150 mm Ø
1 x 0,75 kg HMK® P 27- Polierpulver-
1 x 500ml HMK® P 24 Edel-Steinseife